

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за декабрь 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
№ПП	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Код организационной причины аварии (Прил 1)	Код технической причины повреждения оборудования (Прил 2)	Примечание
	ТП	ТП-12п (ул. Высотского)	10/0.4кВ	18.12.2018г 03:55	18.12.2018г 11:23	ВЛ -10кВ в п. Росинка	Горсети, Сибирская электросеть.	3.4.9.1.3.4.7.3	4.14.4.13. 4.4.	Повреждение вставок ПТ-10 в яч. 5 РУ-10 ТП-12п, аварийное отключение ф. 3-030. Повреждение в сети смежной СО.
	ТП	ТП-12п (ул. Высотского)	10/0.4кВ	27.12.2018г 11:23	27.12.2019г 16:40	Ф-3 030.	Горсети, Сибирская электросеть.	3.4.8.1.3.4.8.2.3.4.8.	4.14.4.13.	Повреждение ф. 3-030 в результате проведения земляных работ сторонней организацией. Ремонт КЛ-10 кВ. Напряжение подано по резервной схеме со стороны ТП-11п